



INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR DE DEZASTRE ”

CLARIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE nr. 3

la Documentația de Licitatie pentru achiziție de ”**Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare și Reconstruire Sediul Detașament de Pompieri OBOR pentru situații de urgență și intervenții”, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov**”

În urma primirii de solicitări de clarificări primite de la potențiali ofertanți în cadrul procedurii de achiziție de ”**Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare și Reconstruire Sediul Detașament de Pompieri OBOR pentru situații de urgență și intervenții”, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov**”, în conformitate cu prevederile IPO 7 și IPO 8 din Secțiunea I – Instrucțiuni pentru Ofertanți (IPO) a Documentației de Licitatie, vă transmitem mai jos clarificări și amendamente la respectiva documentație, după cum urmează:

Nr. Crt.	Solicitare de clarificare	Răspuns solicitare clarificare	Clarificare sau Amendament
Formularul de ofertă, Documentații tehnice			
1.	Lista de cantitati Arhitectura	Se modifică următoarele poziții din F3-19 Arhitectură , care vor avea următorul conținut:	Amendament nr.3

Nr. Crt.	Solicitare de clarificare	Răspuns solicitare clarificare				Clarificare sau Amendament	
	<p>poz.93-CG01D1 – 15MP are nevoie de 70.153 mc mortar de zidarie. Consideram ca este o cantitate mult prea mare.</p> <p>Iar la poz.148 – CG11A1 – plinte=1510MP? Si de aici cantitatile mari la poz.149,150,151.</p> <p>Poz.152 – CG02B1 – parchet..670mp nu are cum sa aiba plinte cu aceeasi cantitate si de aici poz.153,154,...</p> <p>Idem poz.158 – CG11A1 – pardoseala gresie= 226.5MP, plinta nu are cum sa fie 233.3mp si de aici poz.159,160,161...</p> <p>Plintele de obicei au incadrare la ml si cantitate mai mica.Va rugam verificati si clarificati.</p>	<p>94</p>	<p>2101183</p>	<p>Mortar de zidarie M 100 s 1030 aferent capitolului CG01D1 strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita</p>	<p>mc</p>	<p>0.465</p> <p>material:</p> <p>manopera:</p> <p>utilaj:</p> <p>transport:</p>	
		<p>148</p>	<p>CG11A1</p>	<p>Plinte din placi ceramice portelante, inclusiv: chit de rosturi, adeziv. inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu</p>	<p>ml</p>	<p>779.00</p> <p>material:</p> <p>manopera:</p> <p>utilaj:</p> <p>transport:</p>	
		<p>149</p>	<p>7623781</p>	<p>Plinta ceramica portelanata</p>	<p>ml</p>	<p>265.000</p> <p>material:</p> <p>manopera:</p> <p>utilaj:</p> <p>transport:</p>	
		<p>153</p>	<p>7865385</p>	<p>Plinta parchet laminat</p>	<p>ml</p>	<p>605.940</p> <p>material:</p> <p>manopera:</p> <p>utilaj:</p> <p>transport:</p>	

Nr. Crt.	Solicitare de clarificare	Răspuns solicitare clarificare				Clarificare sau Amendament	
		159	7623781	Plinta ceramica portelanata	ml	202.320 material: manopera: utilaj: transport:	
2.	In urma parcurgerii documentatiei pentru obiectivul mai sus mentionat va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele pentru instalatiile de curenti slabi, cele din documentatie nu se pot vizualiza.	Deoarece este posibil ca încărcarea fisierelor pe <i>wetransfer</i> să se fi făcut defectuos (respectiv anumite fișiere să aibă dimensiune 0 la momentul descărcării lor de către Dvs), se retransmit pe un link separat: https://we.tl/t-VAbrmDGz5z planșele pentru instalațiile de curenți slabi, care vor înlocui în folderul Documentații tehnice Obor -> Electrice 1-2 următoarele 2 foldere: D3 Curenti slabi PTh DE D4 Curenti slabi PTh				Amendament nr.3	
3.	Va rugam corelati Fisele postate prin clarificari deoarece nu corespund, de ex Fise tehnice curenti slabi -FT10 denumirea documentului este F.T 10 statie de lucru, dar in interior este altceva Modul iesiri si FT18 este F.T 18- Sistem evacuare vocala, dar in interior este Unitate de putere de rezerva.	Corecțiile efectuate ca urmare a deficiențelor semnalate cu referire la fișele tehnice sunt cuprinse în folderul Fise tehnice Obor-rev2 , care înlocuiește folderul Fișe tehnice Obor-rev (respectiv Fișe tehnice Obor) și poate fi descărcat de pe următorul link https://we.tl/t-Qa5wPU1cdL				Amendament nr.3	
PROCEDURA de ACHIZIȚIE							
4.	Datorita volumului mare de lucru va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu cel puțin 1 saptamana.	Data limită de depunere a ofertelor, respectiv a ședinței de deschidere publică a ofertelor nu se modifică, respectiv este 14.04.2022, orele 14:00.				Clarificare	

Nr. Crt.	Solicitare de clarificare	Răspuns solicitare clarificare	Clarificare sau Amendament
5.	Amendamentul nr.2 reprezinta adresa aceasta sau il vom primi?	Pentru operativitate, fiecare document <u>intitulat Clarificări și Amendamente nr.NN</u> conține, în ultima coloană a tabelului, indicația potrivit căreia răspunsurile comunicate se interpretează în sensul unei Clarificări, respectiv în sensul unui Amendament, pentru a fi tratate/înțelese în sensul specific dat de acești termeni.	Clarificare

Toate celelalte prevederi ale Documentației de Licitare, care nu sunt modificate prin **Amendamentul nr.3** de mai sus, rămân neschimbate.